


STANLEY
FatMax









SL + HR

Prevod originalnih navodil

Prijevod izvornih uputa

www.stanley.eu

FME670



Namen uporabe

Vaša Stanley Fat Max topločna pištola je zasnovana za različna opravila, kjer je potrebna toploča, kot je npr. odstranjevanje barve. Orodje je namenjeno domači uporabi v zaprtih prostorih.

Napotki za varno uporabo

Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.

Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brevžična) električna orodja.

1. Varnost na delovnem prostoru

- Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogosteje.
- Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost eksplozije.** Električno orodje v času delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede do požara ali eksplozije.
- Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci dovolj daleč od delavnega območja.** Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

- Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.** Nikoli ne spreminjahte vtiča. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih vtikačev. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega udara.
- Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- Ne izpostavljajte orodja dežu in vlažnim vremenskim pogojem.** Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.
- Ne poškodujte električnega kabla.** Nikoli ne uporabite električnega kabla za nošenje, vleko orodja ali kot način za odklopitev naprave iz električnega omrežja. Ne približujte kabla vročini, olju, ostrim predmetom ali premikajočim se napravam. Poškodovan ali zamotan kabel povečuje možnost električnega udara.
- Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na pro-**

stemu. Uporaba primerenega napajjalnega kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost električnega udara.

- Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).** Uporaba RCD-ja zmanjšuje možnost električnega udara.

3. Osebna varnost

- Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.** Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom z električnim orodjem lahko privede do hudih telesnih poškodb.
- Uporabite osebno zaščitno opremo.** Vedno uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate v ustrezarem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
- Izognite se neželenemu zagonu orodja.** Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalno v izklopiljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalnu za vklop ali priključitev električnega orodja na električno omrežje z vklapljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
- Odstranite vse ključe za nastavitev orodja preden vključite orodje.** Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko privede do telesnih poškodb.
- Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za varno in trdno stojisko.** To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem in nepričakovanih situacijah.
- Nosite ustrezna delovna oblačila.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lašje se lahko ujamejo v premikajoče se dele orodja.
- Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
- Uporaba in vzdrževanje električnih orodij**
- Električnega orodja ne preobremenite.** Uporabite električno orodje, ki je ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pri pomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno in varnejše na način, kot je to predpisano.
- Ne uporabljajte orodja, če stikalno za vklop/izklop ne deluje.** Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršenkoli nastavitevjo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.** Ta

- preventivni varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona električnega orodja.
- d. **Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.** Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
- e. **Vzdržujte električna orodja.** Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Če je orodje pokvarjeno, ga pred uporabo popravite. Mnogi nesreči se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
- f. **Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.** Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
- g. **Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.** Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. **Servis**
- a. **Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablia le originalne nadomestne dele.** To bo zagotovilo ustrezeno varno uporabo električnega orodja.

Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za toplozračne pištole.

Opozorilo: Naprava je zasnovana za uporabo v zaprtih prostorih. Ne uporabljajte naprave na prostem.

Opozorilo: Ko naprave ne uporabljate, mora biti postavljena na stojalo.

Opozorilo: Če naprave ne uporabljate previdno, lahko pride do požara. Bodite izjemno previdni pri uporabi naprave v prostorih, kjer se nahajajo vnetljivi materiali.

- ◆ Ne dovolite, da se predmet, ki ga ogrevate segreje prekomerno.
- ◆ Naprave ne uporabljajte, če so v atmosferi prisotne eksplozivne snovi.
- ◆ Upoštevajte, da se toplota lahko prevaja na vnetljive materiale, ki so izven vidnega polja uporabnika.
- ◆ Po uporabi postavite orodje na stojalo, da se ohladi, preden ga pospravite.
- ◆ Če je naprava vključena, jo ne puščajte brez nadzora.
- ◆ Ne prikrivajte zračnih rež za vhod zraka ali pihalne šobe, ker bo to povzročilo pregravanje naprave in materialno škodo.

- ◆ Nikoli ne usmerjajte vročega zraka v druge ljudi ali živali.
- ◆ Ne dotikajte se šobe, saj se med uporabo naprave zelo segreje in ostane vroča do 30 minut po uporabi.
- ◆ Ne opirajte šobe do drugih predmetov med uporabo ali takoj po uporabi naprave.
- ◆ Ne vtikajte ničesar v šobo, takšno početje lahko privede do električnega šoka.
- ◆ Ne glejte v šobo, medtem ko naprava deluje.
- ◆ Naprave ne uporabljajte kot sušilnik za lase! Temperatura izhodnega zraka je neprimerno višja od temperaturе ohišja pištole.
- ◆ Zagotovite ustrezeno prezračevanje med uporabo pištole, ker se lahko sproščajo tudi strupeni hlapi.
- ◆ Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju.
- ◆ Ko odstranjujete barvo se prepričajte, da je delovno območje zavarovano. Nosite zaščitno masko za prah, ki je posebej oblikovana za zaščito pred svinčenim prahom in hlapi barv, ter zagotovite zaščito tudi za osebe, ki se nahajajo v delovnem območju.
- ◆ Ne zažgite barve, obstaja velika nevarnost požara.
- ◆ Ne dovolite, da se barva zalepi na šobo, ker se po določenem času lahko vname.
- ◆ Pred namestitvijo pripomočkov izključite napravo in počakajte, da se ohladi.

Odstranjevanje barve na osnovi svinca

- ◆ Pri odstranjevanju barve morate biti izjemno previdni. Olupki barve, ostanki ali hlapi barve lahko vsebujejo svinec, ki je strupen. Zgradbe, ki so bile zgrajene pred letom 1960 so lahko bile lahko prebarvane z barvami na osnovi svinca. Tako prebarvane površine so lahko prekrite z novejšimi sloji barv. Če sežežete z roko, ki je prišla v stik z barvo na svinčeni osnovi v usta, boste zagotovo vnesli svinec v telo.
- ◆ Zaužitje svinca, tudi v zelo majhnih količinah lahko privede do trajne okvare možganov in živčnih motenj. Največja nevarnost zastrupitve s svincem grozi otrokom in nosečnicam.
- ◆ Pred začetkom dela morate preveriti, ali barva, ki jo nameravate odstraniti, vsebuje svinec. To lahko storite s kompletom za domače testiranje prisotnosti svinca ali da najamete pleskarja. Ne jejte, pijte in ne kadite v delovnem okolju, ki je morda onesnažen s svinčenim prahom. Barvo na osnovi svinca sme odstranjevati samo strokovno osebje, brez uporabe toplotne pištole.

Varnost drugih ljudi

- ◆ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- ◆ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.

Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti.

Mednje spadajo:

- ◆ **Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.**
- ◆ **Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.**
- ◆ **Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore.**
- ◆ **Okvara sluha.**
- ◆ **Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnimi cami).**

Oznake na orodju

Na orodju so nameščene naslednje oznake:



Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.

Električna varnost



To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivnih pliččici.

- ◆ Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley Fat Max servisni center.

Podaljški

- ◆ Za podaljšek se lahko uporabi 2 ali 3 žilen kabel, ker je naprava dvojno izolirana in izdelana skladno z zahtevami varnostnega razreda II.
- ◆ Uporabite lahko do 30 m (100 ft) dolg kabel, brez izgube učinkovitosti.

Sestavni deli

To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih sestavnih delov:

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Gumb za spremenjanje temperature
3. Šoba

Sestava

Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.

Montaža nastavka (sl. C, D, E in F)

Pri vašem prodajalcu je na voljo širok izbor nastavkov.

- ◆ **Reducirna šoba (5):** Za usmerjen snop toplice.

- ◆ **Šoba s širokim snopom (6):** Zagotavlja ploskovito porazdelitev zraka na širšem območju obdelovanca.
- ◆ **Odbojna šoba (7):** Za spajkanje cevi.
- ◆ **Varnostni ščitnik za steklo (8):** Zagotavlja zaščito stekla med strganjem barve.
- ◆ **Strgal (9 in 10):** Zasnovano za odstranjevanje in strganje barv in lakov.
- ◆ Namestite natični del nastavka na šobo (2).

Uporaba

Nastavitev temperature (sl. A)

- ◆ Delovna temperatura se zviša, če obrnete gumb za spremenjanje temperature (2) v smeri gibanja urinega kazalca.
- ◆ Delovna temperatura se zniža, če obrnete gumb za spremenjanje temperature v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.

Vklop in izklop

- ◆ Pomaknite stikalo v položaj I za pihanje pri nizki hitrosti/nizki temperaturi.
- ◆ Pomaknite stikalo v položaj II za pihanje pri visoki hitrosti/visoki temperaturi.
- ◆ Za izklop orodja, pritisnite stikalo v položaj O.

Uporaba orodja

Za vašo varnost je orodje opremljeno s termostatom. Neprekrajena uporaba orodja v daljšem časovnem obdobju ali kratkih časovnih premorih lahko privede do tega, da se orodje pregreje in izključi. Zato priporočamo, da omogočite orodju redne premore. Pred ponovno uporabo orodja počakajte, da se le-to popolnoma ohladi.

- ◆ Pred uporabo orodje ga pustite delovati za nekaj trenutkov, da se orodje segreje.
- ◆ Pri prvi uporabi orodja se iz šobe lahko kadi. To je običajno in dim bo postopoma izginil.
- ◆ Uporabite nastavitev za nizko temperaturo pri sušenju barv in premazov, odstranjevanju nalepk, krčenju božirk in odmrzovanju zamrznjenih cevi.
- ◆ Uporabite nastavitev za srednjo temperaturo pri varjenju plastike, preoblikovanju plastičnih cevi in pri sproščanju zategnjениh matic in vijakov.
- ◆ Uporabite nastavitev za visoko temperaturo pri odstranjevanju barv in lakov in pri spajkanju vodovodnih cevi.
- ◆ Če niste povsem prepričani o uporabi orodja na določenem materialu, začnite pri najnižji temperaturi in testirajte učinkovitost delovanja na odpadnem materialu.

Prostoročna uporaba (sl. B)

Orodje je zasnovano za postavitev na stojalo (4) za prostoročno uporabo.

- ◆ Orodje postavite na ravno in stabilno površino (da se ne prevrne) z šobo obrnjeno navzgor.

- ◆ Pritrdite napajalni kabel, da ne prekucne orodja od stojala.
- Opozorilo!** Orodje vedno usmerjajte proč od sebe in drugih oseb. Ne dotikajte se šobe. Pazite, da ne zaide predmet ali material v šobo pištola.

Strganje barve

- ◆ Usmerite vroč zrak na delovno površino, da segrejete barvo.
- ◆ Ne zažgite barve. Šobo ohranjajte na razdalji najmanj 25 mm od delovne površine.
- ◆ Ko se barva omehta, barvo odstranite s pomočjo strgalnika. Postrgajte takoj mehko barvo, sicer se bo ponovno strdila.
- ◆ Postrgajte barvo s koščkom lesa, če je to mogoče.
- ◆ Ne dovolite, da se barva ali ostanki naberejo na strgalu.
- ◆ Pri strganju v navpičnem položaju, strgajte s potezo navzdol in tako preprečite, da zaide barva nazaj v šobo.
- ◆ Če strgate barvo na površini, ki se nahaja blizu do stekla, izvedite ustrezne varnostne ukrepe, da zaščitite steklo od vročega zraka.

Opozorilo! Uporabite varnostni ščitnik za steklo, ko strgatate barvo odkovinskih ali leseni okenskih okvirjev.

- ◆ Varno odložite odstranjeno barvo. Preden zapustite delovno območje se prepričajte, da je popolnoma čisto.

Ohlajanje

Med uporabo orodja postane šoba izredno vroča. Po izklopu orodja počakajte vsaj 30 minut, da se orodje ohladi.

- ◆ Orodje postavite na ravno in stabilno površino (da se ne prevrne) z šobo obrnjeno navzgor.
- ◆ Ohljanje orodja lahko posprešite tako, da ga pred izklonom pustite delovati nekaj minut na najnižji temperaturi in nastavljivti.

Vzdrževanje

Vaša Stanley Fat Max električna naprava je proizvedena tako, da deluje dolgo časa z minimalnim vzdrževanjem. Trajno zadovoljstvo z napravo je odvisno od pravilne uporabe ter rednega čiščenja.

Opozorilo! Pred kakrnimi koli vzdrževalnimi deli orodja ga izključite, odklopite od omrežnega napajanja in počakajte, da se ohladi.

- ◆ Redno počistite ventilacijske reže na vaši napravi. Pri tem uporabite mehko ščetko ali suho krpo.
- ◆ Napravo počistite z blago milnico in vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila. Pazite, da voda ne prodre v notranjost naprave; nikoli ne potopite nobenega dela naprave v tekočino.

Zamenjava električnega napajalnega vtikača (samo Velika Britanija in Irska)

Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:

- ◆ Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu z ustrezнимi predpisi.

- ◆ Priklučite rjavo žico na živi terminal (pod napetostjo) v novem vtikaču.

- ◆ Priklučite modro žico na nevtralni terminal.

Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka: 13 A.

Skrb za okolje



Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med mešane komunalne odpadke.

Če ugotovite, da vaš Stanley Fat Max izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.



Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa priomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.

Stanley Europe vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Stanley Fat Max, ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite tako, da vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega servisera lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Stanley Europe pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih Stanley Europe serviserjev in vsi podatki o prodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.

Tehnični podatki

FME670 (Tip 1)		
Vhodna napetost	V izmenična	230
Konstrukcija		Razred II
Vhodna moč	W	2 000
Obseg nastavitev temperature	°C	65 - 650
Masa	kg	0,9

Garancija

Stanley Europe na podlagi zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo profesionalnim uporabnikom izdelka. Ta garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na pogodbene pravice zasebnega neprofesionalnega uporabnika. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

ENOLETNA NEOMEJENA GARANCIJA

Če se vaš Stanley Fat Max izdelek pokvari zaradi slabih materialov ali slabe sestave v roku 12 mesecev od datuma nakupa, vam Stanley Europe jamči brezplačno zamenjavo vseh pokvarjenih delov ali pa zamenjavo izdelka z novim, vendar pod pogojem, da:

- ◆ Je bil izdelek uporabljen pravilno in da so bila upoštevana navodila, ki jih navaja priročnik;
- ◆ Ta izdelek izkazuje normalno obrabo zaradi uporabe;
- ◆ Na izdelku ni bilo opravljeno nobeno nepooblaščeno popravilo;
- ◆ Da je predložen dokaz o datumu nakupa;
- ◆ Da je izdelek Stanley Fat Max vrnjen skupaj z vsemi originalnimi sestavnimi deli.

Če želite uveljaviti garancijo, kontaktirajte vašega prodajalca ali poiščite najbližjega pooblaščenega serviserja Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max, ali kontaktirate lokalno pisarno Stanley, na naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih servisov Stanley Fat Max in podrobnosti o po-prodajni pomoči kupcem so na voljo na spletnem naslovu: www.stanley.eu/3

RAZŠIRJENA GARANCIJA

Če želite biti upravičeni do dodatnih dveh let garancije, se morate registrirati v časovnem obdobju, ki je podan spodaj

- ◆ Registracija je potrebna v roku 4 tednov od dneva nakupa.

Namjena

Ovaj toplinski pištolj Stanley Fat Max predviđen je za poslove kod kojih je potrebno zagrijavanje, kao što je uklanjanje boje. Ovaj je proizvod namijenjen isključivo za amatersku upotrebu u zatvorenom prostoru.

Sigurnosne upute

Opća sigurnosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja i uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe. Izraz „električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na ovaj električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1. Sigurnost u radnom području

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvjetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
- Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.

2. Zaštita od električne struje

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne upotrebljavajte prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjiti će rizik od električnog udara.
- Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od električnog udara.
- Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja i štrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od električnog udara.
- Pri radu s električnim alatom na otvorenom, upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabala koji je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

f. Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.

3. Osobna sigurnost

- Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni, pazite što radite i primjenjujte zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjiti će rizik od osobnih ozljeda.
- Spriječite nemanjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorске baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojem je prekidač uključen priziva nezgode.
- Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve ili alate za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
- Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu i stoje čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- Pravilno se obučite. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
- Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- Upotreba i čuvanje električnih alata
- Električni alat nemojte forsirati. Koristite ispravan električni alat za vašu primjenu. Prikidan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
- Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
- Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne pre-

- ventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
- d. **Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.** Električni alati opasni su u rukama neobućenih korisnika.
 - e. **Održavajte električne alate.** Provjerite ima li kakvih otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda prouzrokovani je loše održavanjem električnim alatima.
 - f. **Rezne dijelove alata održavajte oštrim i čistim.** Pravilno održavanje radnih alata s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost njegovog povijanja i lakše je za kontroliranje.
 - g. **Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama i uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
5. **Usluge**
- a. **Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.** To omogućuje sigurnu uporabu alata.

Dodatana sigurnosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Dodatne sigurnosne upute za toplinske pištolje.

Upozorenje: Nemojte rabiti na otvorenom prostoru.

Upozorenje: Ovaj uredaj treba postaviti na njegov stalak kad nije u uporabi.

Upozorenje: Ako se uredajem ne rukuje pažljivo, može doći do požara. Stoga budite oprezni prilikom uporabe uredaja na mjestima na kojima se nalaze zapaljivi materijali.

- ◆ Nemojte predugo usmjeravati vrući zrak na isto mjesto.
- ◆ Nemojte rabiti u eksplozivnom okruženju.
- ◆ Napominjemo da se vrućina može prenijeti do zapaljivih materijala koji nisu u vidokrugu.
- ◆ Nakon uporabe postavite uredaj na njegov stalak i pričekajte da se ohladi prije pohrane.
- ◆ Ne ostavljajte uredaj bez nadzora dok je uključen.
- ◆ Nemojte zatvarati uteza za dovod zraka ili izlaz mlaznice jer to može uzrokovati nakupljanje prekomjerne topline i dovesti do oštećenja uredaja.
- ◆ Ne usmjeravajte struju vrućeg zraka prema drugim osobama ili životinjama.
- ◆ Ne dodirujte mlaznicu jer postaje vrlo vruća tijekom uporabe i ostaje vruća do 30 minuta nakon uporabe.
- ◆ Mlaznicu nemojte usmjeravati prema drugim predmetima tijekom ili odmah nakon uporabe.

- ◆ Nemojte ništa gurati u mlaznicu kako ne bi došlo do strujnog udara.
- ◆ Nemojte gledati u mlaznicu dok je uređaj uključen.
- ◆ Uredaj nemojte rabiti kao sušilo za kosu! Temperatura zraka mnogo je više od temperature kućišta uredaja.
- ◆ Osigurajte odgovarajuće prozračivanje tijekom uporabe jer može doći do nastanka otrovnih plinova.
- ◆ Uredaj nemojte rabiti u vlažnoj okolini!
- ◆ Prilikom uklanjanja boje osigurajte da radno područje bude zaklonjeno. Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu za zaštitu od čestica i isparjenja boja koje sadrže olovo te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili prolaze radnim područjem.
- ◆ Boju nemojte spaljivati kako ne bi došlo do požara.
- ◆ Pazite da se boja ne zalijepi za mlaznicu jer se kasnije može zapaliti.
- ◆ Isključite uredaj i pričekajte da se ohladi prije priključivanja bilo kakvog pribora.

Uklanjanje boje koja sadrži olovo

- ◆ Prilikom uklanjanja boje potrebno je biti iznimno oprezan. Komadići boje, talog i pare mogu sadržavati olovo koje je otrovno. Svaka zgrada prije 1960. mogla je biti obojena bojom koja sadrži olovo. Ta boja može biti prekrivena dodatnim slojevima boje. Ako se takva boja nalazi na površini te se rukom prenese do usta, može doći do gutanja olova.
- ◆ Izlaganje čak i niskim razinama olova može uzrokovati nepovratna oštećenja mozga i živčanog sustava. Najvećoj opasnosti otrovanja olovom izložena su djeca i trudnice.
- ◆ Prije početka rada važno je odrediti sadrži li boja koju uklanjate olovo. To možete napraviti pomoću kompleta za testiranje ili pomoći zatražiti od profesionalnog dekoratera. Nemojte pušiti, jesti ni pitati na radnom području koje bi moglo biti kontaminirano olovom. Boje na bazi olova treba uklanjati profesionalac i ne smiju se uklanjati pomoću toplinskog pištolja.

Sigurnost drugih osoba

- ◆ Ovaj uredaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uredaja.
- ◆ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se sprječilo njihovo igranje ovim uredajem.

Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno prisutni rizici, a koji nisu navedeni u priloženom sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uredaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede uzrokovane tijekom promjene dijelova, oštice ili dodatne opreme.
- ◆ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata. Radi-te redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom uporabe alata (npr. tijekom rada s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom i ivericom).

Oznake na alatu

Na alatu su prikazani sljedeći simboli:



Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik s uputama.

Zaštita od električne struje



Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamjeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max kako bi se izbjegle opasnosti.

Producni kabeli

- ◆ Može se upotrijebiti dvožilni ili trožilni kabel jer je uređaj dvostruko izoliran te je konstrukcije klase II.
- ◆ Može se upotrijebiti do 30 m kabela bez gubitka snage.

Značajke

Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:

1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Gumb za određivanje topline
3. Mlaznica

Sastavljanje

Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen i odvojen od električnog napajanja.

Postavljanje pribora (sl. C, D, E & F)

Namjenski pribor možete nabaviti od svog lokalnog dobavljača.

- ◆ **Stožasta mlaznica (5):** Koncentriira struju zraka na manje područje.
- ◆ **Riblji rep (6):** Širi struju zraka na šire područje.
- ◆ **Žličasti reflektor (7):** Za lemljenje cijevi.
- ◆ **Štitnik za staklo (8):** Za zaštitu stakla tijekom uklanjanja boje.

- ◆ **Strugač (9 & 10):** Za uklanjanje i struganje boje i laka.
- ◆ Postavite priključni dio pribora preko mlaznice (2).

Upotreba

Postavljanje temperature (sl. A)

- ◆ Da biste povećali temperaturu, okrenite gumb za određivanje temperature (2) u smjeru kazaljke na satu.
- ◆ Da biste smanjili temperaturu, okrenite gumb za određivanje temperature suprotno od kazaljke na satu.

Uključivanje i isključivanje

- ◆ Da biste uključili alat uz malu brzinu struje zraka i nisku temperaturu, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj I.
- ◆ Da biste uključili alat uz veliku brzinu struje zraka i visoku temperaturu, postavite prekidač za uključivanje/isključivanje u položaj II.
- ◆ Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/isključivanje pomaknite u položaj O.

Uporaba alata

Alat je opremljen termostatom radi vaše sigurnosti. Neprekidna uporaba alata tijekom vrlo dugih razdoblja ili drugi intenzivni radni ciklusi mogu uzrokovati pregrijavanje alata i prestanak rada. Stoga se preporučuje da alat tijekom uporabe redovito ostavljate da se ohladi.

- ◆ Pričekajte da se alat zagrijne nekoliko sekundi prije uporabe.
- ◆ Prilikom prve uporabe iz mlaznice može izaći malo dima. To je normalno i količina dima uskoro će se smanjiti.
- ◆ Postavku niske temperature rabite za sušenje boje i laka, uklanjanje naljepnica, sužavanje izolacijskih cijevi i odmrzavanje zamrznutih cijevi.
- ◆ Postavku srednje temperature rabite za varenje plastike, savijanje plastičnih cijevi te otpuštanje zategnutih matica i vijaka.
- ◆ Postavku visoke temperature rabite za uklanjanje boja i lakova te lemljenje vodovodnih spojeva.
- ◆ Ako niste sigurni glede uporabe ovog alata na određenom materijalu, započnite pri niskoj temperaturi i obavite probni rad na otpadnom materijalu.

Uporaba bez ruku (sl. B)

Alat ima položaje za postavljanje na stalak (4) radi jednostavnije uporabe bez ruku.

- ◆ Postavite alat s mlaznicom okrenutom prema gore na površinu na kojoj se ne može prevrnuti.
- ◆ Osigurajte kabel kako ne bi povukao alat sa stalca.

Upozorenje! Alat uvijek usmjeravajte od sebe i od drugih osoba. Nemojte dodirivati mlaznicu. Pazite da ništa ne upadne u mlaznicu.

Uklanjanje boje

- ◆ Usmjerite vrući zrak na radno područje kako biste zagrijali boju.
- ◆ Boju nemojte spaljivati. Mlaznicu držite najmanje 25 mm od površine.
- ◆ Kad boja omeška, uklonite je pomoću strugača. Odmah sastružite omešalu boju kako se ne bi opet stvrdnula.
- ◆ Stružite duž godova drva kad god je moguće.
- ◆ Pazite da se na strugaču ne nakupi boja i ostaci.
- ◆ Kada stružete radni materijal u okomitom položaju, stružite prema dolje kako boja ne bi upala u mlaznicu,
- ◆ Kada stružete boju s površine koja se nalazi pored stakla, zaštite staklo od vrućine.

Upozorenje! Prilikom uklanjanja boje s metalnih ili drvenih dijelova prozora, upotrijebite mlaznicu za zaštitu stakla.

- ◆ Na siguran način odbacite sve ostatke boje te provjerite je li radno područje potpuno čisto nakon uporabe.

Hlađenje

Mlaznica alata tijekom uporabe postaje vrlo vruća. Nakon isključivanja ostavite alat da se ohladi najmanje 30 minuta.

- ◆ Postavite alat s mlaznicom okrenutom prema gore na površinu na kojoj se ne može prevrnuti.
- ◆ Da biste ubrzali hlađenje, pustite alat da nekoliko minuta radi na minimalnoj temperaturnoj postavci prije nego što ga isključite.

Održavanje

Ovaj električni uređaj Stanley Fat Max predviđen je za dugotrajanu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju uređaja.

Upozorenje! Prije bilo kakvih radova na održavanju uređaja, isključite ga i iskopčajte iz napajanja kako bi se ohladio.

- ◆ Utore za prozračivanje na uređaju redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Uredaj čistite blagim sapunom i vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na osnovi otapala. Nikad ne dopustite da bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost uređaja. Alat ne uranljate ni u kakve tekućine.

Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:

- ◆ Stari utikač odbacite na siguran način.
- ◆ Smedji vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
- ◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.

Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.

Zaštita okoliša



Prikupljanje sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.

Ako je vaš proizvod tvrtke Stanley Fat Max potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Osigurajte da se ovaj proizvod pripremi za odvojeno prikupljanje.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju zagadživanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Stanley Europe omogućuje prikupljanje i recikliranje proizvoda tvrtke Stanley Fat Max po isteku njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem svog lokalnog ureda tvrtke Stanley Europe na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih servisa tvrtke Stanley Europe i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.

Tehnički podaci

FME670 (Tip 1)		
Ulazni napon	V _{ac}	230
Konstrukcija		Klasa II
Ulazna snaga	W	2 000
Temperaturni raspon	°C	65 - 650
Težina	kg	0.9

Jamstvo

Stanley Europe siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i za profesionalne korisnike pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim ugovornim pravima kao privatnog neprofesionalnog korisnika i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

PUNO JAMSTVO U TRAJANJU OD JEDNE GODINE

Ako vaš Stanley Fat Max proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu ili izradi u roku od 12 mjeseci od dana kupnje, tvrtka Stanley Europe jamči

besplatnu zamjenu svih neispravnih dijelova te besplatnu zamjenu alata po vlastitom nahođenju pod sljedećim uvjetima:

- ◆ Proizvod nije bio zloupotrebljavan te je rabljen u skladu s priručnikom za uporabu
- ◆ Proizvod nije bio izložen trošenju i habanju za koje nije predviđen
- ◆ Neovlaštene osobe nisu pokušavale izvoditi popravke
- ◆ Postoji dokaz o kupnji
- ◆ Stanley Fat Max proizvod vraćen je sa svim izvornim dijelovima.

Ako želite podnijeti zahtjev, kontaktirajte svog prodavača ili potražite lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke Stanley Fat Max u katalogu Stanley Fat Max ili kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo na adresi navedenoj u ovom priručniku. Popis ovlaštenih Stanley Fat Max servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje dostupni su putem interneta na adresi:

www.stanley.eu/3

POBOLJŠANO JAMSTVO


Kako biste ispunjavali uvjete za dodatnih dvije godine jamstva, morate se registrirati u sljedećem roku

- ◆ Potrebno je registrirati se u roku od 4 tjedna nakon kupnje.

STANLEY®

FME670

TYP
1



E16578

www.2helpU.com

01 - 02 - 12

©

