


STANLEY[®]

FatMax[®]









509211-52 PL

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

www.stanley.eu

FME670



Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Opalarka Stanley Fat Max jest przeznaczona do obróbki różnych przedmiotów gorącym powietrzem, jak np. usuwanie powłok malarskich. To urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz doświadczonych majsterkowiczów.

Przepisy bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy urządzeń



Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.

Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).

1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy

- a. **Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je oświetlaj.** Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
- b. **Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.** Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
- c. **Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy.** Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- a. **Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać.** Gdy urządzenie zawiera uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b. **Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.** Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
- c. **Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani wilgoci.** Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- d. **Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.** Uszkodzony lub zaplątany kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- e. **Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.** Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- f. **W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.** Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Bezpieczeństwo osobiste

- a. **Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.** Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
 - b. **Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne.** Wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podszewie, kask ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
 - c. **Unikaj niezamierzonego załączenia. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora, zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.** Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
 - d. **Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.** Klucz pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
 - e. **Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej.** Takie postępowanie umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
 - f. **Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwyczone przez obracające się części narzędzia.
 - g. **Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane.** Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
- #### 4. Obsługa i konserwacja urządzeń
- a. **Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania.** Najlepszą jakością i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.

- b. **Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem.** Urządzenie, które nie daje się normalnie wyłączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
 - c. **Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.** Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
 - d. **Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.** Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
 - e. **Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy naprawić.** Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
 - f. **Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze.** Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
 - g. **Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.** Wykorzystywanie urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5. **Serwis**
- a. **Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy opalarek



Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy opalarek.

Ostrzeżenie! Opalarka nadaje się wyłącznie do pracy w pomieszczeniach.

Ostrzeżenie! Gdy opalarka nie jest używana, odstawiaj ją na przewidzianej do tego celu zintegrowanej podstawie.

Ostrzeżenie! Nieostrożne obchodzenie się z opalarką grozi pożarem i dlatego zachowuj szczególną ostrożność przy posługiwaniu się tym elektronarzędziem w miejscach, gdzie znajdują się palne materiały.

- ◆ Gorącego powietrza nie kieruj dłuższy czas w to samo miejsce.
- ◆ Nie używaj opalarki w wybuchowym otoczeniu.
- ◆ Miej świadomość, że wysoka temperatura może spowodować rozgrzanie palnych materiałów, nawet gdy nie są one widoczne.

- ◆ Po użyciu odstawiaj opalarkę na podstawce, a przed schowaniem odczekaj, aż się ochłodzi.
- ◆ Nigdy nie pozostawiaj załączonej opalarki bez nadzoru.
- ◆ Nie zasłaniaj szczelin wlotowych powietrza ani wylotu dyszy, gdyż może to doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury i uszkodzenia opalarki.
- ◆ Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza na ludzi ani zwierzęta.
- ◆ Nigdy nie dotykaj dyszy, gdyż w trakcie pracy silnie się nagrzewa i pozostaje gorąca nawet przez 30 minut.
- ◆ W czasie pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu nie opieraj dyszy o żaden przedmiot.
- ◆ Nigdy nie wtykaj żadnych przedmiotów do dyszy, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- ◆ Gdy opalarka jest załączona, nigdy nie zaglądać do dyszy.
- ◆ Nie używaj opalarki jako suszarki do włosów! Temperatura powietrza z opalarki znacznie przekracza temperaturę powietrza z suszarki.
- ◆ W czasie pracy zapewnij odpowiednią wentylację, gdyż mogą się wydzielać trujące gazy.
- ◆ Nie używaj opalarki w wilgotnej atmosferze.
- ◆ Przy usuwaniu powłoki malarskiej sprawdź, czy obszar pracy jest odpowiednio odizolowany. Załóż specjalną maskę chroniącą przed pyłami i oparami z farb ołowiowych i upewnij się, że także inne osoby przebywające w miejscu pracy są wystarczająco zabezpieczone.
- ◆ Uważaj, by usuwana powłoka malarska się nie zapaliła, gdyż grozi to pożarem.
- ◆ Uważaj, by powłoka malarska nie przykleiła się do dyszy, gdyż po jakimś czasie może się zapalić.
- ◆ Przed założeniem jakiegóż nasadki wyłącz opalarkę i odczekaj, aż się ochłodzi.

Usuwanie powłok malarskich ołowiowych

- ◆ Przy usuwaniu powłok malarskich ołowiowych należy zachować szczególną ostrożność. Warstwy usuwanej powłoki malarskiej i jej pary mogą zawierać trujące ołów. Budynek wybudowany przed 1960 r. mogły być malowane farbami ołowiowymi, a dopiero później pokrywane innymi powłokami malarskimi. Poprzez ręce i usta ołów może się przedostać do wnętrza organizmu.
- ◆ Nawet niewielkie ilości ołowiu powodują nieodwracalne uszkodzenia mózgu i nerwów. Szczególnie zagrożone są dzieci i kobiety ciężarne.
- ◆ Przed rozpoczęciem pracy dowiedz się, czy farba zawiera ołów. Można to zrobić przy użyciu specjalnego zestawu wskaźnikowego lub zlecić to zadanie profesjonalnemu malarzowi. Nie pal, nie jedz ani nie pij w miejscu, które może być skażone ołowiem. Farby ołowiowe mogą być usuwane tylko przez wykwalifikowanych rzemieślników, a nie przy użyciu opalarki.

Bezpieczeństwo innych osób

- ◆ Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących, chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
- ◆ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.

Pozostałe zagrożenia

Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.

Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:

- ◆ **Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.**
- ◆ **Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.**
- ◆ **Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy.**
- ◆ **Pogorszenie słuchu.**
- ◆ **Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np. powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).**

Znaki ostrzegawcze na opalارce

Na opalارce umieszczono następujące piktogramy ostrzegawcze:



Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.

Bezpieczeństwo elektryczne



Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

- ◆ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.

Przedłużacz

- ◆ Można stosować przedłużacz 2- lub 3-żyłowy, ponieważ opalarka jest podwójnie zaizolowana i jest to produkt klasy 2.
- ◆ Kabel długości do 30 m nie powoduje zauważalnej straty mocy.

Elementy opalarki

Opalarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów.

1. Wylącznik
2. Pokrętko regulacji temperatury
3. Dysza

Montaż

Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy opalarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.

Zakładanie akcesoriów (rys. rys. C, D, E i F)

W handlu detalicznym są do nabycia następujące akcesoria:

- ◆ **Dysza punktowa (5):** koncentruje strumień powietrza na małej powierzchni.
- ◆ **Dysza płaska szerokoszczelinowa (6):** rozszerza strumień powietrza na większą powierzchnię.
- ◆ **Dysza reflektorowa (7):** do lutowania rur
- ◆ **Dysza ochronna do szkła (8):** chroni szyby przy usuwaniu farby z ościeżnic okiennych.
- ◆ **Skrobak (9 i 10):** do usuwania powłok malarskich i lakierowych.
- ◆ Załóż łącznik na dyszę (2).

Zastosowanie

Nastawianie temperatury (rys. A)

- ◆ By podwyższyć temperaturę, obróć pokrętko (2) w prawo.
- ◆ By obniżyć temperaturę, obróć pokrętko w lewo.

Załączanie i wyłączenie

- ◆ By załączyć opalarkę przy mniejszym natężeniu wypływu powietrza i niższej temperaturze, ustaw wylącznik w pozycji „I”.
- ◆ By załączyć opalarkę przy większym natężeniu wypływu powietrza i wyższej temperaturze, ustaw wylącznik w pozycji „II”.
- ◆ By wyłączyć opalarkę, ustaw wylącznik w pozycji „O”.

Posługiwanie się opalarką

Ze względów bezpieczeństwa opalarka została wyposażona w termostat. Przy dłuższym używaniu lub przy większej mocy opalarka może się przegrzać i wyłączyć. Dlatego w trakcie pracy zaleca się często ją schładzać.

- ◆ Przed użyciem opalarki odczekaj kilka sekund, aż się nagrzeje.
- ◆ Przy pierwszym użyciu z dyszy może wydostawać się niewielka ilość dymu, ale jest to zjawisko normalne i wkrótce zanika.
- ◆ W celu suszenia farb i lakierów, usuwania naklejek, obkurczania rurek izolacyjnych i rozmrażania zamrożonych rur nastaw niską temperaturę.

- ◆ W celu zgrzewania tworzyw sztucznych, zaginania rurek z tworzywa sztucznego oraz luzowania zakleszczonych śrub i nakrętek nastaw średnią temperaturę.
- ◆ W celu usuwania powłok malarskich i lakierowych oraz lutowania złązek rurowych nastaw wysoką temperaturę.
- ◆ Jeżeli nie jesteś pewien, które ustawienie jest najlepsze, rozpocznij od najniższej temperatury i wykonaj próbę na kawałku odpadu.

Użycie opalarki bez trzymania jej rękami (rys. B)

Opalarka zawiera punkty podparcia (4), które umożliwiają jej stacjonarne użycie.

- ◆ Ułóż opalarkę na powierzchni, na której nie grozi jej wywrócenie, z dyszą skierowaną do góry.
- ◆ Zamocuj kabel, by uniemożliwić przypadkowe ściągnięcie opalarki.

Ostrzeżenie! Nigdy nie kieruj opalarki na siebie ani inne osoby. Nie dotykaj dyszy. Uważaj, by do dyszy nie wpadł jakiś materiał.

Usuwanie powłok malarskich

- ◆ By rozgrzać powłokę malarską, skieruj na nią gorące powietrze.
- ◆ Uważaj, by usuwana powłoka malarska się nie zapaliła. Utrzymuj dyszę w odległości przynajmniej 25 mm od powierzchni.
- ◆ Gdy tylko powłoka malarska zmięknie, usuń ją skrobakiem. Zmiękzoną powłokę zeskrób niezwłocznie, gdyż inaczej znów stwardnieje.
- ◆ W miarę możliwości skrob w kierunku stojów drewna.
- ◆ Nie dopuszczaj, by usunięta powłoka malarska lub resztki materiału gromadziły się na skrobaku.
- ◆ Usuwając powłokę malarską z pionowej powierzchni, zawsze zeskróbuj ją poniżej opalarki, by materiał nie wpadł do dyszy.
- ◆ Przy usuwaniu powłoki malarskiej z powierzchni w pobliżu szyby, przedsięwzię odpowiednie środki, by nie dopuścić do rozgrzania się szkła.

Ostrzeżenie! Przy usuwaniu powłok malarskich z ościeżnic drewnianych lub metalowych stosuj dyszę ochronną do szkła.

- ◆ Zbierz starannie wszystkie pozostałości powłoki malarskiej i ostatecznie dokładnie oczyść miejsce pracy.

Schładzanie

W czasie pracy dysza opalarki silnie się nagrzewa. Po wyłączeniu pozostaw ją przynajmniej na 30 minut dla ochłodzenia.

- ◆ Ułóż opalarkę na powierzchni, na której nie grozi jej wywrócenie, z dyszą skierowaną do góry.
- ◆ By przyspieszyć chłodzenie, załącz opalarkę na kilka minut przy najniższej temperaturze i dopiero potem ją wyłącz.

Konserwacja

Opalarka Stanley Fat Max odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.

Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłącz opalarkę, wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego i odczekaj, aż elektronarzędzie się ochłodzi.

- ◆ Regularnie miękką szczoteczką lub suchą szmatą czyść szczeliny wentylacyjne opalarki.
- ◆ Obudowę opalarki czyść tylko szmatą zwilżoną łagodnym roztworem mydlanym. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki. Uważaj, by do wnętrza opalarki nie dostała się jakaś ciecz i żadnej części opalarki nie zanurzaj w wodzie.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.

Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.



Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt na surowce.

Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.

Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.

Dane techniczne

FME670 (typ 1)		
Napięcie	V_{AC}	230
Konstrukcja		Klasa II
Pobór mocy	W	2000
Zakres temperatur	°C	65 - 650
Masa	kg	0,9

Stanley Fatmax

WARUNKI GWARANCJI


Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
6. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
7. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
 - b) termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
8. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
9. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
11. Gwarancja nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
 tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
 faks: (22) 862-08-09



CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

12
+
24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Rotel Kft. Kőzponti
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis