



*Elektronarzędzie dla
majsterkowicza.*

555555-95 PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KX1800
KX2000



Przeznaczenie

Opisywana opalarka służy do prac dekoracyjnych i do prac przy odnawianiu, wymagających podgrzania elementu (np. zdzieranie farb). Narzędzie przeznaczone jest tylko do użytku amatorskiego.

Ogólne zasady bezpiecznej pracy

Uwaga! Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi. Nie zastosowanie się do poniższych zaleceń może spowodować zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i / lub poważnym uszkodzeniem ciała. Pojęcie "elektronarzędzie" używane we wszystkich poniższych ostrzeżeniach dotyczy elektronarzędzi zasilanych z sieci elektrycznej (przewodem zasilającym) oraz elektronarzędzi zasilanych akumulatorowo (bezprzewodowych). **ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

1. Miejsce pracy

- a. **Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dbaj o dobre oświetlenie.** Brak porządku i złe oświetlenie są częstą przyczyną wypadków.
- b. **Nie używaj elektronarzędzi w strefach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Elektronarzędzia mogą wytworzyć iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
- c. **W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób postronnych.** Brak skupienia może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

- a. **Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki elektronarzędzia. Nie wolno dokonywać przeróbek wtyczki. Nie wolno używać przejściówek do zasilania uziemionych elektronarzędzi.** Nie przerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- b. **Unikaj bezpośredniej styczności z powierzchniami uziemionymi lub zerowanymi (np. rurociągami, kaloryferami, kuchenkami i urządzeniami chłodniczymi).** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli twoje ciało jest zerowane lub uziemione.
- c. **Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub zwiększonej wilgotności.** Woda wnika do wnętrza elektronarzędzia zwiększając ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- d. **Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie podnoś, nie ciągnij i nie wyciągaj z gniazda wtyczki, poprzez ciągnięcie za przewód zasilający elektronarzędzie. Chroń przewód zasilający przed kontaktem z gorącymi elementami, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.** Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zasilającego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- e. **W czasie pracy elektronarzędziem na wolnym powietrzu należy używać przedłużacza prze-**

znaczono do stosowania poza pomieszczeniami zamkniętymi. Używanie przewodu zasilającego przeznaczonego do stosowania poza pomieszczeniami zamkniętymi zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3. Środki ochrony osobistej

- a. **W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.** Nawet chwila nieuwagi, w czasie pracy elektronarzędziem, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała.
 - b. **Używaj sprzętu ochrony osobistej. Zawsze zakładaj okulary ochronne.** Stosowanie odpowiedniego do sytuacji sprzętu ochrony osobistej takiego, jak maska przeciwpyłowa, buty z podeszwą antypoślizgową, hełm ochronny lub ochrona słuchu, zmniejsza ryzyko uszkodzenia ciała.
 - c. **Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włączeniem wtyczki do gniazda upewnij się, że wyłącznik jest w pozycji "wyłączone".** Trzymanie palca na wyłączniku w czasie przenoszenia elektronarzędzia oraz wkładanie wtyczki do gniazda, gdy przełącznik jest wciśnięty, zwiększa ryzyko uszkodzenia ciała.
 - d. **Przed uruchomieniem narzędzia usuń wszelkie klucze i narzędzia do regulacji.** Pozostawienie klucza lub narzędzia do regulacji połączonych z częściami wirującymi elektronarzędzia może spowodować uszkodzenie ciała.
 - e. **Nie wychylaj się. Przyjmij stabilną pozycję tak, aby zawsze zachowywać równowagę.** Umożliwia to lepszą kontrolę nad pracą urządzenia w nagłych sytuacjach.
 - f. **Założ odpowiedni strój. Nie zakładaj luźnych ubrań i biżuterii. Nie dopuszczaj włosów, ubrania i rękawic do kontaktu z częściami wirującymi.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
 - g. **Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia urządzeń odprowadzających i zbierających pył, upewnij się, czy są one przyłączone i właściwie użytkowane.** Użycie takich urządzeń może zmniejszyć niebezpieczeństwa wynikające z obecności pyłów.
- ### 4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia
- a. **Nie wolno przeciągać elektronarzędzi. Zawsze używaj elektronarzędzi odpowiednich dla danego zastosowania.** Dzięki odpowiednim elektronarzędziom wykonasz pracę lepiej i w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało zaprojektowane.
 - b. **Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne włączanie i wyłączanie.** Elektronarzędzie, którego pracy nie można kontrolować wyłącznikiem, stanowi zagrożenie i musi zostać naprawione.

- c. **Przed wykonywaniem regulacji, wymiany osprzętu czy spakowaniem elektronarzędzia należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.** Stosowanie takich środków zapobiegawczych zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
 - d. **Nie używane elektronarzędzie przechowuj poza zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nie znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do posługiwania się elektronarzędziem.** Elektronarzędzia obsługiwane przez osoby nieprzygotowane stanowią zagrożenie.
 - e. **Regularnie dokonuj konserwacji elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome części są właściwie połączone i zamocowane, czy części nie są uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne elementy mogące mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Wszelkie uszkodzenia należy naprawić przed rozpoczęciem pracy.** Wiele wypadków spowodowanych jest przez niedostateczną konserwację elektronarzędzi.
 - f. **Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów tnących.** Zadbane narzędzia tnące, z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
 - g. **Używaj elektronarzędzia, osprzętu, końcówek itp. zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi oraz z przeznaczeniem danego typu elektronarzędzia, uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Używanie elektronarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem jest niebezpieczne.
- 5. Naprawy**
- a. **Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie osobom wykwalifikowanym, używającym identycznych części zamiennych.** Zapewni to bezpieczeństwo użytkownika naprawionego urządzenia.

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym



Urządzenie musi być uziemione. Zawsze należy upewnić się, czy napięcie sieci zasilającej jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.

Przedłużacze i 1 klasa ochronności produktu

- Narzędzie jest uziemione i zbudowane jest według wymagań 1 klasy ochronności, dlatego należy stosować przewody trzyżyłowe.
- Użycie przewodów o długości do 30m (100 stóp) nie powoduje utraty mocy.

Spadki napięcia

Początkowe prądy rozruchowe powodują krótkie spadki napięcia. W sytuacji niewystarczającego zasilania może to mieć wpływ na pracę innych urządzeń elektrycznych. Na przykład w czasie pracy urządzenia może być widoczny spadek jasności

świecenia oświetlenia.

W przypadku impedancji systemowej zasilania poniżej 0.19 Ω , rzadko występują zakłócenia.

- Opisywane urządzenie nie może być samodzielnie użytkowane przez osoby zbyt młode lub niewystarczająco silne. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Ze względów bezpieczeństwa, wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego powinien dokonywać producent lub Autoryzowany Serwis Black & Decker.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania opalarek

- **Uwaga!** Opiswane urządzenie nie może być samodzielnie użytkowane przez osoby zbyt młode lub niewystarczająco silne. Nie wolno pozwalać dzieciom na dotykanie urządzenia.
- Uwaga! W czasie gdy nie jest używane, urządzenie należy odstawiać pionowo.
- Nieostrożne posługiwanie się narzędziem może doprowadzić do powstania pożaru.
- Nie wolno zasłaniać otworów wlotu powietrza ani dyszy, ponieważ może to spowodować gwałtowny wzrost temperatury i zniszczenie narzędzia.
- Zachowaj szczególną ostrożność w czasie korzystania z urządzenia w pobliżu materiałów palnych.
- Nie wolno kierować strumienia gorącego powietrza w kierunku innych osób lub zwierząt.
- Nie wolno dotykać dyszy, ponieważ rozgrzewa się ona w trakcie pracy i pozostaje bardzo gorąca nawet przez 30 minut po zakończeniu pracy.
- Nie dopuszczaj żadnych przedmiotów do zetknięcia z dyszą w tkacie i bezpośrednio po pracy.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do dyszy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie zaglądać do dyszy w czasie, gdy opalarka jest włączona.
- Nie wolno używać narzędzia jako suszarki! Temperatura powietrza z opalarki jest dużo wyższa niż temperatura strumienia powietrza z suszarki.
- Zadbaj o właściwą wentylację, ponieważ w trakcie pracy mogą uwalniać się toksyczne pyły.
- Nie używaj narzędzia w strefach zwiększonej wilgotności.
- Pamiętaj, że ciepło może być przekazywane do niewidocznych z wierzchu materiałów palnych. Przestrzenie pod płytami, sufitami i podłogami oraz w ścianach domów o konstrukcji drewnianej mogą zawierać materiały łatwopalne. Sprawdź to przed rozpoczęciem pracy.
- Nie wolno używać w strefach zagrożenia wybuchem, np. w miejscach, gdzie mogą wystąpić palne gazy, płyny lub materiały.
- W czasie usuwania powłok malarskich upewnij się, czy miejsce pracy jest zabezpieczone. Używaj maski przeciwpyłowej przeznaczonej do ochrony przed pyłami z farb zawierających ołów i oparami

- oraz upewnij się, że osoby zbliżające się do miejsca pracy są również zabezpieczone.
- Nie przypalaj powłok malarskich, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe.
 - Nie dopuszczaj do przywierania farby do dyszy, ponieważ mogłaby ona zapalić się po pewnym czasie.
 - Nie nagrzewaj zbyt długo jednego miejsca.
 - Nie zostawiaj włączonego lub stygnącego urządzenia bez nadzoru.
 - Przed montażem akcesoriów wyłącz urządzenie i zaczekaj aż ostygnie.
 - Opalarkę można spakować dopiero kiedy całkowicie ostygnie.

Usuwanie powłok malarskich zawierających ołów

W czasie usuwania powłok malarskich należy zachować szczególną ostrożność. Obierzyny, pozostałości i opary farb mogą zawierać trujący ołów. Budynki sprzed 1960 roku mogą być pomalowane farbami zawierającymi ołów. Powłoki te mogą być ukryte pod kolejnymi warstwami farby. Kiedykolwiek były one nakładane, kontakt z nimi może spowodować wprowadzenie do organizmu ołowiu.

Ekspozycja nawet na niskie dawki ołowiu może spowodować nieodwracalne uszkodzenia mózgu i systemu nerwowego. Ołów stanowi największe zagrożenie dla dzieci i kobiet w ciąży.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy określić, czy farby zawierają ołów, czy nie. Oceny takiej można dokonać przy pomocy zestawu testowego lub zasięgnąć opinii zawodowego dekoratora wnętrz. Nie wolno palić papierosów, jeść i pić w miejscu pracy, które mogło lub może być skażone ołowiem. Powłoki malarskie zawierające ołów powinny być usuwane przez profesjonalistów, nie wolno usuwać ich za pomocą opalarki.

Wyposażenie

1. Wyłącznik
2. Gałka regulacji temperatury
3. Dysza

Montaż

Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilająca jest odłączona.

Montaż akcesoriów

Szereg pasujących akcesoriów można nabyć u miejscowego sprzedawcy.

- | | |
|-------------------------|--|
| - Dysza stożkowa | Skupia strumień powietrza na mniejszej powierzchni |
| - Końcówka płaska | Rozszerza strumień powietrza na szerszą powierzchnię |
| - Końcówka do lutowania | zur |

- | | |
|-----------------|---|
| - Ochrona szkła | Do zabezpieczenia elementów szklanych podczas zdzierania farb |
| - Zdzierak | Do usuwania zdzieranej farby i lakierów |
- Zamontować wybrane akcesoria na dyszy (3).

Uwaga! Przed montażem akcesoriów upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i ostygło.

Eksploatacja

Uwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie przeciążaj narzędzia.

Ustawianie temperatury (Rys. A)

- Aby podnieść temperaturę, należy przekręcić gałkę regulacji temperatury (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Aby zmniejszyć temperaturę, należy przekręcić gałkę regulacji temperatury przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Włączanie i wyłączanie

- Aby włączyć narzędzie, należy ustawić wyłącznik (1) w pozycji I.
- Aby wyłączyć narzędzie, należy ustawić wyłącznik w pozycji O.

Eksploatacja

- Przed rozpoczęciem pracy nagrzewaj urządzenie przez kilka sekund.
- Przy pierwszym użyciu z dyszy może wydobywać się dym. Jest to zjawisko normalne i szybko ustępuje.
- Ustaw niską temperaturę w przypadku suszenia farb i lakierów, do usuwania naklejek i zaciskania rurek izolacji oraz rozmrażania zamrożonych rur.
- Ustaw średnią temperaturę do zgrzewania tworzyw sztucznych, zginania plastikowych rur oraz poluzowywania zapieczonych śrub i nakrętek.
- Ustaw wysoką temperaturę do usuwania powłok malarskich i lakierniczych oraz do lutowania połączeń hydraulicznych.
- Jeśli nie jesteś pewien sposobu użycia opalarki w przypadku danego materiału, rozpocznij prace od niskiej temperatury i wypróbuj działanie na próbce materiału.

Praca bez konieczności trzymania opalarki (Rys. B)

Narzędzie wyposażone jest w podstawki (4) umożliwiające pracę bez trzymania opalarki.

- Ustawić opalarkę w bezpiecznym miejscu, skierowaną dyszą do góry.
- Zabezpiecz przewód zasilający aby uniknąć przypadkowego pociągnięcia i przewrócenia narzędzia.

Uwaga! Zawsze kieruj opalarkę z dala od siebie i innych osób. Nie dotykaj dyszy. Nie dopuszczaj do dostania się jakichkolwiek substancji i fragmentów materiałów do wnętrza dyszy.

Zdzieranie powłok malarskich

- Skieruj gorące powietrze na obrabianą powierzchnię, aby podgrzać farbę.
- Nie przypalaj farby. Utrzymuj dyszę przynajmniej w odległości 25 mm (1") od obrabianej powierzchni.
- Zmiękczoną farbę usunąć za pomocą zdzieraka. Zmiękczoną powłokę usuwaj niezwłocznie, inaczej znowu stwardnieje.
- Jeśli to możliwe, pracuj zgodnie z układem słoju drewna.
- Nie dopuszczaj do przywierania farb i skrawków do zdzieraka.
- W czasie pracy w pionie, zdzieraj od góry, aby uniknąć wpadania farby do dyszy.
- Podczas zdzierania farb z powierzchni w pobliżu szkła, chroń szkło przed działaniem wysokiej temperatury.
- Uwaga! Opalarka nie nadaje się do usuwania farby z metalowych ram okiennych.
- Po zakończeniu pracy, należy zutylizować w bezpieczny sposób wszelkie skrawki i dokładnie oczyścić miejsce pracy.

Schładzanie

W czasie pracy dysza opalarki bardzo się nagrzewa. Po wyłączeniu pozostawić urządzenie przynajmniej na 30 minut aby wystygło.

- Ustawić opalarkę skierowaną dyszą do góry.
- Aby przyspieszyć stygnięcie, przed wyłączeniem można włączyć na kilka minut ustawioną na najniższą temperaturę pracy opalarkę.

Konserwacja

Elektronarzędzia Black & Decker zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową pracę urządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy odpowiednio z nim postępować i regularnie je czyścić.

- Otwory wentylacyjne w obudowie należy okresowo czyścić czystym, suchym pędzelkiem.
- Do czyszczenia narzędzia używać tylko delikatnego mydła i wilgotnej ściereczki. Nigdy nie dopuszczać do dostania się jakichkolwiek płynów do wnętrza narzędzia i nigdy nie zanurzać żadnych części narzędzia w płynach.

Ochrona środowiska



Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw domowych.

Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego narzędzia Black & Decker lub nie będzie się

go więcej używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami z gospodarstwa domowego. Należy przekazać produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.



Selektywna zbiórka użytych produktów i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne użycie materiałów pomaga chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.

Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość selektywnej zbiórki użytych sprzętów elektrycznych, poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu.

Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu swoich produktów po zakończeniu okresu eksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości, prosimy zwrócić się do jednego z Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych, który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.

Lista Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych Black & Decker oraz inne informacje na temat naszego serwisu posprzedażnego dostępne są na stronie internetowej: **www.2helpU.com**

Dane techniczne

		KX1800	KX2000
Napięcie zasilania	V _{AC}	230	230
Budowa		Klasa I	Klasa I
Moc elektryczna	W	1,800	2,000
Zakres temperatur	°C	50 - 600	50 - 600
Waga	kg	0.85	0.85

Deklaracja zgodności UE



Firma Black & Decker oświadcza, że opalarki model: KX1800 Type 2 i KX2000 Type 2 spełniają normy: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, EN 60335, EN 61000

L_{PA} (ciśnienie akustyczne) 75 dB(A)
wibracje działające na ręce / ramiona < 2,5 m/s²

Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG
Wielka Brytania
1-10-2005


Black & Decker


Warunki gwarancji:

Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ściernie, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu.

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
 - a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
 - a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
 - b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Black & Decker. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
 - a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
 - b) termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych;
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
 - a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
 - b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany nowy produkt o niegorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
 - b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez Black & Decker;
 - c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
 - d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
 - e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
 - f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny, paski napędowe i inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09





CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**®

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis