








Upozornění !
Určeno pro kutily.





Použití výrobku

Tento výrobek Black & Decker je určen pro projekci laserového paprsku při řemeslnických aplikacích. Tento výrobek je určen pouze k použití v domácnosti.

Bezpečnostní pokyny

Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného akumulátorem by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z akumulátorů, riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění.

- Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý návod.
- Tento návod si uschovejte.

Udržujte pořádek na pracovišti

Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní prostor mohou vést ke způsobení úrazu.

Berte ohled na okolí pracovní plochy

Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím v prostředí s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam, kde je riziko vzniku exploze, tj. v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Chraňte nářadí před dětmi.

Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby se dostaly do blízkosti nářadí a aby se jej dotýkaly.

Nepřekázejte sami sobě

Při práci vždy dodržujte správný postoj a rovnováhu.

Zůstaňte stále pozorní

Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s citem. Nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení.

Používejte pouze vhodné nářadí

V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.

Varování! Používání přídatných zařízení, příslušenství a provádění jiných úkonů než jaké jsou doporučeny v návodu, může vést k poranění osob.

Zkontrolujte poškozené části

Před každým použitím nářadí pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno. Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci, ke které je určeno. Jestliže je nářadí nebo jeho jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej.

Uskladnění nářadí

Přístroj a baterie musí být uskladněny na suchém místě. Uložte je na uzamčeném místě mimo dosah dětí.

Opravy

Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním normám. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými servisními mechaniky s použitím originálních náhradních dílů. V ostatních případech může dojít k nebezpečnému ohrožení uživatele.

Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních baterií

Varování! Baterie mohou explodovat nebo z nich může unikat kapalina, a mohou tak způsobit vážné zranění nebo požár. Dodržujte pokyny uvedené níže.

- Dodržujte veškeré pokyny a varování uvedené na štítku baterie a na obalu.
- Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -) tak, jak je vyznačeno na baterii a na výrobku.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Nepokoušejte se nabíjet baterie bloky, které nejsou k nabíjení určeny.
- Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie nahrazujte novými současně, a to stejnou značkou a typem.
- Baterie držte z dosahu dětí.
- Pokud nebude výrobek po několik měsíců používán, baterie vyjměte.
- Při extrémních podmínkách se může vyskytnout únik kapaliny z baterie. Zjistíte-li na povrchu baterie přítomnost kapaliny/elektrolytu, postupujte následovně:
 - Pečlivě kapalinu otřete hadříkem. Vyvarujte se potřísnění pokožky.
- Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit obal baterie.
- Neskladujte v prostorách, kde může teplota přesáhnout 40°C.
- Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v kapitole "Ochrana životního prostředí".
- Nevhazujte baterie do ohně a nespalujte je.

Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů



Přečtěte si pečlivě celý tento návod.



Tento výrobek není určen pro osoby mladší 16 let.



Varování! Laserové záření.



Nedívejte se do laserového paprsku.



Nedívejte se přímo do laserového paprsku pomocí optických přístrojů.



Viz technické údaje laserového výrobku.

- Tento laserový přístroj odpovídá třídě 2 podle normy EN 60825-1+A1+A2:2001. Nenahrazujte laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li přístroj poškozen, svěřte jeho opravu značkovému servisu.
- Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce laserových paprsků.

- Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2 je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček běžně poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto je považován za zcela bezpečný
- Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně a přímo.
- Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte optické přístroje.
- Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky, aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby ve výšce jejich hlav.
- Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti laseru.
- Pokud se jas laserového paprsku náhle zvyšuje, nebo pokud je projektovaná linie zdeformovaná, může se jednat a prasklou čočku. V takovém případě nesmí být přístroj s ohledem na bezpečnost používán.
- Používejte výhradně nenabíjitelné baterie. Laserový přístroj nenapájejte z jakéhokoliv jiného zdroje napětí.

Popis

1. Hlavní vypínač
2. Spínač zámku laserové hlavy
3. Laserové paprsky
4. Laserová hlava
5. Stupnice

Sestavení

Varování! Ujistěte se, zda je přístroj vypnut.

Vložení baterií (obr. A)

- Sejměte z přístroje kryt baterie (6).
- Vložte baterie do přístroje tak, aby polarita kontaktů odpovídala uvedenému nákresu.
- Nasadte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně dosedl.

Instalace přístroje

Tento přístroj může být instalován na takovém podkladu, jako jsou podlahy nebo stěny.

K optimalizaci dosahu laseru musí být nářadí uchyceno na vlastní konzoli. V případě potřeby je možné nainstalovat přístroj na stěnu.

Přípevnění nářadí na montážní konzoli.

- Nářadí připevněte tak, aby háky montážní konzoly procházely výřezy v jeho zadní části.
- Přístroj z konzoly vyjmete tahem směrem ven.

Montáž na stěnu (obr. D & E)

Přístroj lze zavěsit na stěnu s montážní konzolí, která je připevněna ke stěně šroubem (I), závěsným čepem (II), nebo lepicí páskou (III).

Úchyt pomocí otvoru ve tvaru klíčové dírky

Otvor ve tvaru klíčové dírky (7) je nejpoužívanější pro upevnění přístroje na zdi a stěny.

- Do stěny zašroubujte šroub.
- Na šroub zavěste konzoli tak, aby šroub procházel otvorem tvaru klíčové dírky (7).
- Ke konzoli uchyťte přístroj.

Závěsný čep

Pokud si přejete upevnit přístroj na stěnu ze sádkartonu nebo na stěnu vyrobenou z jiného měkkého materiálu, použijte závěsný čep:

- Ze závěsného čepu odstraňte ochrannou krytku a uložte ji v konzoli.
- Závěsný čep přiložte na vhodné místo a zatlačte jej přímo do stěny.
- Na čep zavěste konzoli tak, aby čep procházel otvorem tvaru klíčové dírky (7).
- Ke konzoli uchyťte přístroj.

Varování! Závěsný čep konzole je ostrý. Pracujte s ním velmi opatrně. Ihned po vyjmutí konzole ze stěny vraťte ochrannou krytku na zpět na čep.

Varování! K zarážení čepu do stěny nepoužívejte kladivo.

Lepicí páska

Pokud je přístroj upevňován k podhledům, kde není možné použití šroubu nebo závěsného čepu, musí být použita lepicí páska (7). Lepicí páska lze obdržet u vašeho prodejce.

Varování! Lepicí pásku vyzkoušejte na nepatrné ploše abyste se ujistili, zda nepoškodí povrch materiálu.

- Z jedné strany lepicí pásky (8) odstraňte ochrannou fólii.
- Pásku přilepte ke konzoli.
- Z druhé strany lepicí pásky rovněž odstraňte ochrannou fólii.
- Konzoli s nalepenou páskou přitiskněte ke zdi.
- Ke konzoli uchyťte nářadí.

Pásku odstraní následovně:

- Odpojte nářadí od konzole.
- Jednou rukou přidržte konzoli a druhou rukou uchopte konec lepicí pásky.
- Pomalu táhněte pásku rovnoběžně se zdí a mimo konzoli, dokud nebude celá odlepena.
- Pásku vyhoďte do odpadu.

Použití

- Namontujte laserový přístroj.
- Zapněte nářadí.
- V závislosti na projekci laserových linií upravte podle potřeby polohu nářadí. Velké teplotní výkyvy mohou způsobit změnu nastavení přístroje.
- Po skončení práce nářadí vždy vypněte.

Otáčení laserové hlavy (obr. B & C)

Laserovou hlavou (4) lze otáčet tak, aby byla možná projekce laserových linií v obou směrech.

- Jednou rukou přístroj přidržte a druhou rukou laserovou hlavu otočte.

Nastavení montážní konzoly

Polohu konzoly lze pro jemné doladění nástroje upravit.

- Díl s výřezem ve tvaru klíčové dírky posuňte nahoru nebo dolů.

Zapnutí a vypnutí

- Nářadí zapnete přesunutím hlavního spínače (1) do polohy I.
- Nářadí vypnete přesunutím hlavního spínače (1) do polohy 0.

Použití laseru v režimu automatického stanovení roviny (obr. F)

- Podle potřeby laserovou hlavu (4) otočte.
- Umístěte přístroj na stěnu.
- Spínač zámku laserové hlavy (2) přesuňte směrem nahoru.

Poznámka: Laserové paprsky budou automaticky srovnány pouze v případě, není-li přístroj vychýlen o více než 5° z vertikální polohy.

Použití laseru v režimu zajištění/vyměrování (obr. G)

Při práci v režimu zajištění/vyměrování lze nářadí držet ve vodorovné poloze k rozvržení povrchových úprav, jako je kladení podlahových materiálů a obkládaček.

- Podle potřeby laserovou hlavu (4) otočte.
- Umístěte přístroj na podlahu nebo jiný podklad v rovině.
- Spínač zámku laserové hlavy (2) přesuňte směrem dolů.

Použití stupnice

Stupnici (5) lze použít k přenesení pravého úhlu.

- Nářadí umístěte tak, aby byly laserové linie v počátečním bodu.
- Srovnejte polohu 0° na stupnici s jedním z laserových paprsků.
- Jednou rukou přístroj přidržte a druhou rukou laserovou hlavu (4) podle potřeby otočte.

Čištění a údržba

Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

- K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok a vlhký hadřík.
Dbejte na to, aby se do nářadí nikdy nedostala žádná kapalina a nikdy nepoňujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte výrobek do místní sběrný tříděného odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrných nebo v místě nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje společnost Black & Decker možnost recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na internetové adrese: www.help2U.com

Baterie



Po ukončení provozní životnosti baterií je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

- Vyjměte baterie podle výše uvedeného postupu.
- Zabalte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo dojít ke zkratování kontaktů.
- Odneste baterie do místní recyklační stanice.

BDL180		
Napájecí napětí	V	3
Typ baterií		2 x LR06 (AA)
Vlnová délka	nm	630-690
Třída laseru		2
Výkon laseru	mW	< 4
Dosah laseru	cm	300
Přesnost (ve vzdálenosti 3 m)	mm	+/- 3
Provozní teplota	°C	0 - 40
Hmotnost	kg	0,2

ES Prohlášení o shodě



BDL180

Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají normám:

89/336/EEC, IEC 60825-1, EN 61010 & EN 61000-61

A handwritten signature in black ink that reads 'K. Hewitt'.

Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Velká Británie
01-07-2006

Politika služby zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl.

Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku Black & Decker.

Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům.

Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.

Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v průběhu **24 měsíců** záruční lhůty, garantujeme jejich bezplatné odstranění případně, dle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:

- Příklad bude dopraven (spolu s originálním záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.
 - Příklad byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je výslovně doporučeno jako vhodné k používání spolu s přístroji Black & Decker.
 - Příklad byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
 - Příklad nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebením.
 - Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnějšími vlivy.
 - Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby

povolané tvoří personál pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.

Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, brusný papír a pod.).

Black & Decker nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek, jejichž seznam naleznete na záručním listu.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

Tel.: +420 244 402 450
Fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Klásterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS

Garbiarska 5

040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk



CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**[®]

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis